


Infiltraciones Tubería Conservial



Diciembre 5 del 2023
Fontibón



Problema del proyecto

Según la información remitida por parte del cliente, la tubería que se encontraba a 1.26 m de profundidad estaba presentando infiltraciones justo en el empalme de la tubería con el accesorio aguas arriba y aguas abajo.

Solución Propuesta

Para el sellado de las infiltraciones presentes en la zona del empalme de la tubería y el accesorio URETEK Colombia, propone la inyección de polímero expansivo Uretek 486 Star® 4lb en ambos costados de la tubería en la que presentan afectaciones. La inyección de resina crea un sello hermético entre la tubería y el accesorio, deteniendo así las infiltraciones..

Duración del proceso completo: 1 día.

Procesos

1. Identificación lugar del problema
2. Perforación e inserción de tubería 1.20 m
3. Inyección Uretek Method ®

